



**H. Cuerpo de Bomberos y Unidad Municipal Protección Civil.  
San Juan de los Lagos, Jalisco**



Lic. José Raúl de Alba Padilla  
Presidente Municipal de  
San Juan de los Lagos, Jal.  
Presente:

Por medio de la presente me dirijo a Usted para enviarle un afectuoso saludo y a la vez informarle sobre las condiciones que guarda el domicilio de Providencia # 68 B Col. Centro, propiedad del C. Pablo Esquivel Olvera, la cual es utilizada como casa habitación y fabrica de dulces.

Se trata de una edificación de dos niveles, la cual fue construida sobre un canal de desagüe y colindando con el muro de contención que se construyo para la ampliación del Blr. Ramón Martín Huerta vs. ave. Luis Donaldo Colosio.

**Riesgos**

- a) Debido a la gran cantidad de agua que fluye por el canal de desagüe que pasa por el lugar, así como de los arroyos que se juntan el lugar y lo que escurre del muro de contención de la Blr. Ramón Martín Huerta, el agua ocasionado socavones en los cimientos y grietas en paredes y pisos.
- b) Debido a que la edificación en parte esta cimentada al muro de contención de la Blr. Ramón Martín Huerta, debido a que el mismo fue construido con material de tierra de relleno, ha ocasionado compactación y movimiento de la tierra que a su vez ocasiona junto con el agua que pasa por el canal de desagüe los socavones en los cimientos y grietas en paredes y pisos de la edificación.

**Recomendaciones**


- 1) Se recomienda de inmediato deshabitar la vivienda, esto con el fin de evitar un accidente.
- 2) Que la Dirección de Obras Públicas y la Dirección de Planeación Municipal, determinen los pasos a seguir así como si es viable que la edificación este construida sobre el canal de desagüe.

Se anexan Hojas con fotografías.

Agradezco de antemano sus atenciones prestadas a la presente, quedo con Usted a sus respectivas ordenes.

**A T E N T A M E N T E .**

San Juan de los Lagos Jal. 8 de Julio del 2012.  
"SALVAR VIDAS Y EXTINGUIR INCENDIOS"

  
F.H.M. Jorge Luis González Guerra.  
Cdte. del H. Cuerpo de Bomberos y  
Dir. de la Unidad Municipal de Protección Civil.

C.c.p. C. Pablo Esquivel Olvera  
C.c.p. D.A.H. Marcós Rafael Torres Ballesteros.- Dir. de Planeación Municipal  
C.c.p. Ing. Ramón Padilla.- Dir. de Obras Públicas.  
C.c.p. Archivo.



**H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DIRECCION DE BOMBOS  
SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.**

**H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
PROTECCION CIVIL MUNICIPAL  
SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.**



H. Cuerpo de Bomberos y Unidad Municipal Protección Civil.  
San Juan de los Lagos, Jalisco



	<ul style="list-style-type: none"><li>-En la Fotografía se observa la vivienda desde el Blr. Ramón Martín Huerta.</li><li>-En la flecha marca el Canal de desagüe, que pasa por debajo de la vivienda.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>-En la Fotografía se observa el otro lado de la vivienda</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>-En la Fotografía se observa el canal de desagüe debajo de la vivienda</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>-En la Fotografía se observa las grietas dentro del canal que colindan hacia la vivienda.</li></ul>



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
PROTECCION CIVIL MUNICIPAL  
JUAN DE LOS LAGOS, JAL.



H. Cuerpo de Bomberos y Unidad Municipal Protección Civil.  
San Juan de los Lagos, Jalisco



	<p>-En la Fotografía se observa las grietas que se han formado en los muros de la vivienda.</p>
	<p>-En la Fotografía se observa los socavones que se han formado dentro del domicilio.</p>
	<p>-En la Fotografía se observa las maquinas que han caído dentro de los socavones.</p>
	<p>-En la Fotografía se observa los apuntalamientos que se han hecho por los propietarios de la vivienda.</p>




AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL  
SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.



H. Cuerpo de Bomberos y Unidad Municipal Protección Civil.  
San Juan de los Lagos, Jalisco



	<p>-En la Fotografía se observa las grietas que se han formado en los muros de la vivienda.</p>
	<p>-En la Fotografía se observa las grietas que se han formado en los muros de la vivienda.</p>
	<p>-En la Fotografía se observá las grietas que se han formado en los muros de la vivienda.</p>
	<p>-En la Fotografía se observa las grietas que se han formado en los muros de la vivienda.</p>



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL  
SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.




**H. Cuerpo de Bomberos y Unidad Municipal Protección Civil.  
San Juan de los Lagos, Jalisco**




Fotografías de Archivo del 25 de Julio de 2005.

- Lo que pasaría si se vuelve a deslavar el muro, sobre la vivienda.



Fotografías de Archivo del 25 de Julio de 2005.

-Lo que pasaría si se vuelve a deslavar el muro, sobre la vivienda.



Fotografías de Archivo del 25 de Julio de 2005.

-Lo que pasaría si se vuelve a deslavar el muro, sobre la vivienda.



Fotografías de Archivo del 25 de Julio de 2005.

-Lo que pasaría si se vuelve a deslavar el muro, sobre la vivienda.



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL  
SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO